

1. Запись загрузочной программы в АКДА.  
Используется программатор STK600.  
В директории «boot» находится файл «upload\_stk600.bat», который запускает процесс программирования.
2. Запись прошивки в АКДА.  
Прошивка рабочей программы лежит в директории «прошивки\».  
К АКДА должно быть подключено питание.  
На АКДА должны быть установлены все переключки (8 штук).  
Соединение с компьютером осуществляется кабелем miniUSB.  
Для прошивки используется конфигуратор КДУ, устройство BOD-2, идентификатор 0.  
Нажмите кнопку «Перепрошить устройство», два раза нажмите кнопку SBR на АКДА, должно произойти подключение. Игнорировать сообщения о неверной сигнатуре устройства. Нажмите «перепрошить» и выберите файл прошивки. Должен пойти процесс программирования.
3. Запись программы в ZigBee модем.  
Используется программатор Ember ISA3.  
На модем должно быть подано питание либо от АКДА, либо с программатора (Target Power INT).  
В директории «zigbee\» находится файл «zigbee.bat», который запускает процесс программирования.
4. Настройте переключки АКДА в соответствии с заданной конфигурацией, руководствуясь документом «Переключки АКДА.pdf».
5. Настройте сеть ZigBee в соответствии с заданной конфигурацией, руководствуясь документом «Плата\_ETRX357\_485.pdf».